PERFIL INDIVIDUAL SONDAGEM ROTATIVA	CLIENTE: CLENTE - EXEMPLO	COTA: 63,45	INÍCIO: 14/07/2009	FOLHA: 01 / 01
SR - 564	OBRA: OBRA - EXEMPLO	COORDENADAS N: 7.457.856.852 E: 456.524.294	TÉRMINO: 22/07/2009	REVISÃO: 00
	LOCAL: LOCAL - EXEMPLO	INC: 30° DIR.: 120N	REF.: RJ-546 / DATA: 12/11/2010	RESP. TÉC.: RESP. TÉCNICO - EXEMPLO

PATTROL

ESCALA - 1:100	DIÂMETRO DO FURO	REVESTIMENTO	PROFUNDIDADE DAS CAMADAS	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA DO MATERIAL (análise táctil-visual)	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DAS MANOBRAS	CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS DESCONTINUIDADES	SPT Nº DE GOLPES INICIAIS	SPT Nº DE GOLPES FINAIS	RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS % R.Q.D.	GRAU DE ALTERAÇÃO	GRAU DE FRATURAMENTO	GRAU DE COERÊNCIA	TRECHO (m)	VAZÃO ESPECÍFICA (L/mm/m)	PRESSÃO EFETIVA (kg/cm²)	PERDA ESPECÍFICA (l/min.m. (kg/cm²)
	HW		1.38	AREIA FINA A MÉDIA, ARGILOSA, COM FRAGMENTOS DE CONCHAS, CINZA AMARELADO, MUITO COMPACTA				18	28								
			2,70					20	30								
60,00				SILTE ARGILOSO, MICÁCEO, COM PEDREGULHOS FINOS, MUITO COMPACTO (SOLO RESIDUAL)				25	25								
								30	40								
			4,30					35	65					4,30			
	NW			BIOTITA GNAISSE, SÃO, POUCO FRATURADO, MUITO COERENTE, CINZA		5,35	SH, V, L			48% / 30%	3	4	2		4,20	0,68	6,20
							SV, SH, I, L, R			89% / 50%	2	3	2		5,20	3,62	1,42
															7,50	6,61	1,13
															5,20	3,61	1,51
															4,20	0,69	5,06
56,00			7,45			7,00 / 7,45	SH,R			43% / 37%	1	2	1	7,30			

SOLO: RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO — 30 cm FINAIS / 30 cm INICIAIS (10 20 30 40)

ROCHAS: % DE RECUPERAÇÃO (20 40 60 80)

GRAU DE ALTERAÇÃO: A 1 2 3 4 5 — GRAU DE FRATURAMENTO: F 1 2 3 4 5 — GRAU DE COERÊNCIA: C 1 2 3 4 5

ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO / ENSAIOS DE PERDA D'ÁGUA

GRAU DE ALTERAÇÃO
- A1 - ROCHA SÃ
- A2 - POUCO ALTERADA
- A3 - MEDIANAMENTE ALTERADA
- A4 - MUITO ALTERADA
- A5 - EXTREMAMENTE ALTERADA

GRAU DE FRATURAMENTO
- F1 = POUCO FRATURADA
- F2 = FRATURADA
- F3 = MUITO FRATURADA
- F4 = EXTREMAMENTE FRATRUADA
- F5 = FRAGMENTADA

GRAU DE COERÊNCIA
- C1 = MUITO COERENTE
- C2 = COERENTE
- C3 = MEDIANAMENTE COERENTE
- C4 = POUCO COERENTE
- C5 = FRIÁVEL

CARACTERISTICAS DAS FRATURAS
- SH = SUB-HORIZONTAIS (< 30°)
- SV = SUB-VERTICAIS (> 60°)
- I = INCLINADAS (> 30° e < 60°)
- R = RUGOSA
- L = LISA
- E = ESPELHADA
- O = OXIDADA

RQD - ROCK DESIGN DESIGNATION

GRAU	%	QUALIDADE
R1	75-100	BOA/EXCELENT
R2	50-75	E
R3	25-50	REGULAR
R4	0-25	POBRE
		MUITO POBRE